

Projekts:

Dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
Renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga



Esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation


2011. gada septembris

Pasūtītājs: Francisco Manuel Fuego Rodriguez, īpašnieks


Izpildītājs: Baiba Tračuma, arhitekte

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation



Ēkas Krišjāņa Barona ielā 49
novietnes shēma/
location in the city



1

Ēkas Kr. Barona 49 zemes robežu plāna shēma

apzīmējumi/ legends:




-dzīvokļa atrašanās vieta ēkā/
location of the apartment in the building

3

-fotofiksācijas uzņemšanas vieta un leņķis /
the place and angle of the photo

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation



1

dzīvokļa atrašanās vieta ēkā/
location of the apartments in the building



2

dzīvokļi fasādē pret K.Barona ielu/
apartment location at the K.Barona street




3

skats no pagalma puses - situācija ar balkoniem/
view from the yard - situation of balconies

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation



dzīvokļa Nr.26 inventarizācijas lietas plāna shēma/
plan of the apartment No.26

apzīmējumi/ legends:



dzīvokļa Nr.26 robeža/
boundary of the apartment No.26

a-b-c



fotofiksācijas uzņemšanas vieta un leņķis /
the place and angle of the photo
numerācija:

a - telpas numurs plānā

b - telpas elementi: 1-kopskats; 2-logi; 3-durvis; 4-griesti; 5-grīda; 6-siena.

c - telpas elementu Nr. pēc kārtas

telpa nr.1




1-1-1



1-3-1



1-3-2




1-3-3

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation


telpa nr.1



1-3-4



1-3-5



1-3-6




1-3-7

telpa nr.1



1-3-8



1-6-1

telpa nr.2



2-1-1

telpa nr.3



3-1-1

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation

telpa nr.4



4-1-1



4-1-2



4-3-1

telpa nr.6



6-1-1



6-2-1

telpa nr.7



7-1-1

telpa nr.7



7-2-1



7-3-1



7-3-2



7-5-1

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation

telpa nr.7



7-4-1



7-4-2



7-4-3

telpa nr.8



8-1-1



8-2-1




8-3-1

telpa nr.8



8-4-1



8-4-2



8-5-1

telpa nr.9



9-1-1



9-2-1



9-3-1


telpa nr.9




9-3-2



9-4-1



9-4-2



8-4-3


dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation

telpa nr.10



10-1-1



10-2-1



10-2-2

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation

telpa nr.10



10-2-3



10-2-4



10-3-1



10-3-2

dzīvokļa renovācija Krišjāņa Barona ielā 49-26, Rīga /
renovation of apartment on Krišjāņa Barona street 49-26, Riga

esošās situācijas fotofiksācijas/ photos of existing situation


telpa nr.10




10-4-1



10-4-2



10-4-3



10-5-1